

昭通市鼎安科技有限公司
安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：陆良县祥泰加油站安全现状评价

项目类型：危险化学品经营（带仓储）

法定代表人（负责人）余善文 联系电话：13888230505

日期：2026年6月25日

现场发现的问题及建议：

1. 加油站入口区域未设置加油站安全须知牌。
2. 油罐渗漏检测仪显著位置未公示检测点位对应的油罐名称和编号。
3. 隔油池、污水井等受限空间区域无受限空间标识。
4. 现场风险告知卡、四色图的风险等级与其风险警示色不对应。
5. 急停按钮无“急停”标识，按钮上挂杂物。
6. 卸油区消防器材柜中手套等未整理、维保不足（杂乱、有污渍）。
7. 一加油机内停用的电缆线管未封堵。
8. 加油机内部分线缆穿孔密封不足。
9. 隔油池区域水管等未收纳进行定置管理。
10. 操作井内部分油管法兰跨接不足，部分未连到接地体上。

委托方负责人：余善文

现场检查人员：覃晓 阿朝

2026年6月25日